

**Ufficio Stampa e Comunicazione**

**A V V I S O**

**AGGIORNAMENTI  
SULLA SCUOLA MATERNA GALLO PRAILE**

La scuola materna Gallo Praile presenta difetti di costruzione nella copertura e nell'impermeabilizzazione del tetto, che sono causa delle note infiltrazioni. Proprio per tali criticità, Gesin ha intensificato i controlli sulla struttura e ne verifica quotidianamente la sicurezza. Al momento sono presenti infiltrazioni nel refettorio, nell'atrio e sul corridoio, proprio davanti alla porta di ingresso di un'aula, attentamente monitorate, oltre che nell'unica aula (sez. rossi) per cui è stato necessario spostare i bambini. Non sono emerse ulteriori criticità.

Stiamo lavorando da un lato per eseguire un intervento temporaneo, dall'altro per anticipare anche le risorse per effettuare i lavori di ripristino della copertura, oltre che la relativa progettazione. Vista la realizzazione recente della struttura (stiamo parlando di appena sette anni fa), abbiamo contestato i lavori alla ditta e le procedure legali sono in corso.

*Venaria Reale, 16 ottobre 2018*

**Roberto Falcone**  
*Sindaco della Città di Venaria Reale*